

## Historique du véhicule avec n° châssis **KMHK5817GMU772167**

Marque/Modèle:	<b>HYUNDAI KONA, KAUAI</b>	Première mise en circulation:	<b>24/06/2021</b>
Source d'énergie:	<b>Diesel - Électrique</b>	Première immatriculation en Belgique:	<b>24/06/2021</b>
Norme EURO:	<b>6if</b>		
Émissions de CO <sub>2</sub> (g/km):	<b>105 (NEDC) - 136 (WLTP)</b>		
Contrôle après accident nécessaire:	<b>Non</b>		
	<i>Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.</i>		
Rappels à effectuer:	<b>Oui (1) Voir annexe(s)</b>		
Situation à la date du:	<b>07/05/2025</b>		

Pour plus d'infos et pour l'historique d'entretien, scannez le code QR:



## Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
<b>83331</b>	<b>07/05/2025</b>				
79930	24/02/2025				
71948	24/09/2024				
59954	20/03/2024				
35596	02/03/2023				
21262	28/06/2022				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.  
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.

Numéro de châssis: **KMHK5817GMU772167**

**Rappels à effectuer**

Situation à la date du **07/05/2025**

**21D091 21D091: OS DIESEL FUEL FILTER SERVICE KIT EPLACEMENT**

Le constructeur n'a pas fourni cette information en français. Pour cette raison une autre langue est utilisée.