

## Historique du véhicule avec n° châssis TMAJ3817GKJ792228

Marque/Modèle:	HYUNDAI Hyundai TUCSON	Première mise en circulation:	12/06/2019
Source d'énergie:	Diesel	Première immat. en Belgique:	12/06/2019
Norme EURO:	6dt	Rappels à effectuer:	Oui (1) Voir annexe(s)
Émissions de CO <sub>2</sub> (g/km):	125 (NEDC) - 158 (WLTP)		
Contrôle après accident nécessaire:	Non		
<i>Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.</i>			
Situation à la date du:	29/04/2026		

Pour l'historique d'entretien, scannez le code QR:



## Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
91256	29/04/2026				
82652	06/06/2025				
73111	14/06/2024				
68893	22/03/2024				
64481	05/10/2023				
59278	04/08/2023				
51462	17/01/2023				
40899	12/07/2022				
32368	20/12/2021				
29748	04/10/2021				
25434	21/06/2021				
13519	15/06/2020				
7710	17/10/2019				
3653	24/06/2019				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.  
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.

Numéro de châssis: **TMAJ3817GKJ792228**

**Rappels à effectuer**

Situation à la date du **29/04/2026**

**21DC03 21DC03R0 MESH FILTER REMOVAL**

Le constructeur n'a pas fourni cette information en français. Pour cette raison une autre langue est utilisée.

Nous vous conseillons de contacter au plus vite un réparateur agréé de la marque.