

Historique du véhicule avec n° châssis TMAJ3817GKJ840699

Marque/Modèle:	HYUNDAI TUCSON	Première mise en circulation:	28/05/2019
source d'énergie:	Diesel	Première immatriculation en Belgique:	28/05/2019
Norme EURO:	6dt		
Émissions de CO ₂ NEDC:	125 g/km		
Émissions de CO ₂ WLTP:	157 g/km		
Contrôle après accident nécessaire:	Non		
<i>Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.</i>			
Rappels à effectuer:	Oui (1) Voir annexe(s)		
Situation à la date du:	24/10/2023		

Pour plus d'infos, scannez le code QR:



Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
87273	24/10/2023				
86462	02/03/2023				
76748	29/11/2022				
56366	21/12/2021				
43381	22/06/2021				
34584	24/12/2020				
20882	16/06/2020				
17444	12/03/2020				
11501	05/12/2019				
5077	19/08/2019				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.

Numéro de châssis: **TMAJ3817GKJ840699**

Rappels à effectuer

Situation à la date du **24/10/2023**

21DC03 NEW U ENGINE TANDEM PUMP MESH FILTER REMOVAL

Le constructeur n'a pas fourni cette information en français. Pour cette raison une autre langue est utilisée.