Car-Pass

L'UNIVERSELLE
Boulevard Zénobe Gramme 25,
4040 Herstal

N° d'entreprise: **0840702958**

Historique du véhicule avec n° châssis U5YPH812ALL880886

Marque/Modèle: **KIA SPORTAGE**

Source d'énergie: **Diesel**

Norme EURO: **6ei**

Émissions de CO_2 (g/km): **122 (NEDC) - 144 (WLTP)**

Contrôle après accident nécessaire: **Non**
Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.

Situation à la date du: **25/11/2026**

Première mise en circulation: **15/05/2020**

Première immat. en Belgique: **15/05/2020**

Rappels à effectuer: **Oui (2) Voir annexe(s)**

Pour l'historique d'entretien, scannez le code QR:

Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
97 270	**25/11/2026**				
90 900	24/04/2026				
82 338	10/10/2025				
70 111	11/12/2024				
63 580	07/08/2024				
60 943	15/05/2024				
56 396	19/01/2024				
42 308	02/03/2023				
26 148	18/02/2022				
20 380	18/10/2021				
349	28/05/2020				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur https://www.car-pass.be/fr/disclaimer

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.

Numéro de châssis: **U5YPH812ALL880886**

Rappels à effectuer

Situation à la date du **25/11/2026**

210S21 QLe - Junction box HECU Fuse Replacement

220S15 CD,QLe Inspection de la pompe à vide et dépose du filtre à maille

Le constructeur n’a pas fourni cette information en français. Pour cette raison une autre langue est utilisée.

Nous vous conseillons de contacter au plus vite un réparateur agréé de la marque.