

## Historique du véhicule avec n° châssis VF12R031A59348075

Marque/Modèle:	<b>RENAULT CAPTUR</b>	Première mise en circulation:	<b>28/11/2017</b>
Source d'énergie:	<b>Essence</b>	Première immat. en Belgique:	<b>28/11/2017</b>
Norme EURO:	<b>6b</b>	Rappels à effectuer:	<b>Non</b>
Émissions de CO <sub>2</sub> (g/km):	<b>125 (NEDC)</b>		
Contrôle après accident nécessaire:	<b>Non</b>		
<i>Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.</i>			
Situation à la date du:	<b>16/06/2026</b>		

Pour l'historique d'entretien, scannez le code QR:



## Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
<b>66414</b>	<b>16/06/2026</b>				
62201	01/07/2025				
60601	06/09/2024				
59339	02/08/2023				
58349	14/07/2022				
58333	12/05/2022				
52143	26/11/2021				
36520	07/12/2020				
28150	04/11/2019				
19336	24/04/2019				
12237	13/11/2018				
1299	12/01/2018				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.  
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.