

Historique du véhicule avec n° châssis VF12RA11A55320885

Marque/Modèle:	RENAULT CAPTUR	Première mise en circulation:	08/04/2016
Source d'énergie:	Essence	Première immat. en Belgique:	08/04/2016
Norme EURO:	6b	Rappels à effectuer:	Non
Émissions de CO ₂ (g/km):	113 (NEDC)		
Contrôle après accident nécessaire:	Non		
<i>Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.</i>			
Situation à la date du:	02/04/2026		

Pour plus d'infos, scannez le code QR:



Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
92193	02/04/2026	17721	20/12/2017		
78499	16/04/2025	11481	19/04/2017		
73152	30/03/2024	6677	10/11/2016		
69557	11/10/2023	3463	31/08/2016		
65269	02/05/2023				
59787	06/12/2022				
54390	10/05/2022				
48608	26/10/2021				
43186	06/04/2021				
40323	22/10/2020				
39000	12/08/2020				
41210	07/05/2020				
28754	02/04/2019				
24964	07/11/2018				
20115	12/04/2018				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.