

Historique du véhicule avec n° châssis VR1UCYHSKMW106704

Marque/Modèle: **DS 3 CROSSBACK**

Source d'énergie: **Diesel**

Norme EURO: **6if**

Émissions de CO₂ (g/km): **120 (WLTP)**

Contrôle après accident nécessaire: **Non**

Seules les expertises effectuées après le 01/03/2019 sont prises en compte.

Situation à la date du: **24/09/2026**

Première mise en circulation: **03/02/2022**

Première immat. en Belgique: **03/02/2022**

Rappels à effectuer: **Non**

Pour l'historique d'entretien, scannez le code QR:



Kilométrages

Km	Date	Km	Date	Km	Date
143 762	24/09/2026				
136 899	24/06/2026				
132 481	22/04/2026				
121 659	11/12/2025				
112 001	22/08/2025				
97 335	13/03/2025				
90 963	11/12/2024				
81 479	27/08/2024				
72 747	10/05/2024				
66 045	19/02/2024				
59 599	04/12/2023				
42 911	16/05/2023				
32 729	31/12/2022				
7 843	02/05/2022				

Les données mentionnées sur ce document proviennent de tiers parties. Car-Pass asbl n'est pas chargée par la loi de vérifier l'exactitude et/ou l'exhaustivité de ces données. Veuillez lire attentivement les informations sur <https://www.car-pass.be/fr/disclaimer>

Les données sur ce document sont une image des informations présentes dans la base de données de l'asbl Car-Pass au moment de la consultation.
Ce document n'est pas un Car-Pass officiel. Le Car-Pass ne peut être obtenu qu'auprès d'un centre du contrôle technique.